

工事施工台帳

工事名称

七ツ森ペンション塗り替え

工 期

令和5年7月～8月

施 工 者

平田塗装防水株式会社





<1>

工事種目：昇降足場組立て

1:

2:



<2>

工事種目：温水高圧洗浄

1: MAX80°C、200K圧の温水高圧洗浄で長年蓄積された汚れや、旧塗膜所を除去することにより次に使用する塗料の密着を高めます。

2:




<3>

工事種目：温水高圧洗浄

1:

2:



<4>

工事種目：機械研磨（さび落とし）

1: 錆を削り除去することにより、錆の発生や浸食を防ぎます。

また、旧塗膜を除去することにより新しい塗料との密着を高めます。

2:



<5>

工事種目：機械研磨（さび落とし）

1:

2:



<6>

工事種目：機械研磨（さび落とし）

1:

2:



<7>

工事種目：機械研磨（さび落とし）

1:

2:




<8>

工事種目：さび止め塗料塗り

1: サビの発生を抑制するとともに、次に使用する塗料と屋根の密着を高めます。

2:




<9>

工事種目：さび止め塗料塗り

1:

2:




<10>

工事種目：さび止め塗料塗り

1:

2:



<11>

工事種目：さび止め塗料塗り

1:

2:




<12>

工事種目：さび止め塗料塗り

1:

2:




<13>

工事種目：さび止め塗料塗り

1:

2:



<14>

工事種目：さび止め塗料塗り

1:

2:



<15>

工事種目：さび止め塗料塗り

1:

2:



<16>

工事種目：上塗り

1:

2:




<17>

工事種目：上塗り

1:

2:



<18>

工事種目：上塗り

1:

2:




<19>

工事種目：上塗り

1:

2:



<20>

工事種目：上塗り

1:

2:



<21>

工事種目：上塗り

1:

2:



<22>

工事種目：上塗り

1:

2:



<23>

工事種目：上塗り

1:

2:



<24>

工事種目：上塗り

1:

2:



<25>

工事種目：トタン張り替え

1:

2:



<26>

工事種目：トタン張り替え

1:

2:



<27>

工事種目：トタン張り替え

1:

2:



<28>

工事種目：トタン張り替え

1：トタン撤去

2：




<29>

工事種目：トタン張り替え

1：トタン撤去

2：



<30>

工事種目：トタン張り替え

1：

2：



<31>

工事種目：トタン張り替え

1:

2:



<32>

工事種目：トタン張り替え

1:

2:



<33>

工事種目：トタン張り替え

1:

2:



<34>

工事種目：トタン張り替え

1:

2:



<35>

工事種目：トタン張り替え

1:

2:



<36>

工事種目：トタン張り替え

1:

2:



<37>

工事種目：温水高圧洗浄

1:

2:




<38>

工事種目：温水高圧洗浄

1:

2:




<39>

工事種目：機械研磨（さび落とし）

1:

2:




<40>

工事種目：機械研磨（さび落とし）

1:

2:



<41>

工事種目：さび止め塗料塗り

1:

2:




<42>

工事種目：階段塗装

1:

2:




<43>

工事種目：階段塗装

1:

2:




<44>

工事種目：階段塗装

1:

2:



<45>

工事種目：階段塗装

1:

2:




<46>

工事種目：階段塗装

1:

2:



<47>

工事種目：階段塗装

1:

2:




<48>

工事種目：階段塗装

1:

2:




<49>

工事種目：温水高圧洗浄

1:

2:




<50>

工事種目：温水高圧洗浄

1:

2:



<51>

工事種目：温水高圧洗浄

1:

2:



<52>

工事種目：機械研磨

1:

2:



<53>

工事種目：機械研磨

1:

2:




<54>

工事種目：機械研磨

1:

2:




<55>

工事種目：機械研磨

1:

2:




<56>

工事種目：機械研磨

1:

2:



<57>

工事種目：木部塗装

1:

2:




<58>

工事種目：木部塗装

1：

2：



<59>

工事種目：破風塗装

1：

2：



<60>

工事種目：破風塗装

1：

2：




<61>

工事種目：木部塗装

1:

2:




<62>

工事種目：木部塗装

1:

2:



<63>

工事種目：木部塗装

1:

2:




<64>

工事種目：木下地補修

1：

2：



<65>

工事種目：木下地補修

1：

2：



<66>

工事種目：破風塗装

1：

2：




<67>

工事種目：破風塗装

1：

2：



<68>

工事種目：破風塗装

1：

2：



<69>

工事種目：破風塗装

1：

2：



<70>

工事種目：破風塗装

1:

2:



<71>

工事種目：破風塗装

1:

2:



<72>

工事種目：木部塗装

1:

2:



<73>

工事種目：木部塗装

1:

2:




<74>

工事種目：木部塗装

1:

2:



<75>

工事種目：木部塗装

1:

2:




<76>

工事種目：木部塗装

1:

2:




<77>

工事種目：木部塗装

1:

2:



<78>

工事種目：外壁上塗り

1:

2:




<79>

工事種目：外壁上塗り

1:

2:




<80>

工事種目：施工前

1:

2:




<81>

工事種目：施工後

1:

2:




<82>

工事種目：施工前

1:

2:



<83>

工事種目：施工後

1:

2:




<84>

工事種目：施工後

1:

2:




<85>

工事種目：施工後

1:

2:




<86>

工事種目：施工後

1:

2:



<87>

工事種目：施工前

1:

2:



<88>

工事種目：施工後

1:

2:



<89>

工事種目：施工前

1:

2:




<90>

工事種目：施工後

1:

2:



<91>

工事種目：施工前

1:

2:



<92>

工事種目：施工後

1:

2:




<93>

工事種目：施工後

1:

2:




<94>

工事種目：施工後

1:

2:



<95>

工事種目：施工後

1:

2:



<96>

工事種目：施工前

1:

2:



<97>

工事種目：施工前

1:

2:



<98>

工事種目：施工後

1:

2:



<99>

工事種目：施工前

1:

2:



<100>

工事種目：施工後

1:

2:



<101>

工事種目：施工後

1:

2:



<102>

工事種目：

1:

2:

その他2：使用塗料：日本ペイント/ハイポルファインデコロ/ディープグレー



<103>

工事種目：

1：

2：

その他2：使用塗料：日本ペイント/シリコンルーフⅡ/モスグリーン/コーヒブラウン/シルバー



<104>

工事種目：

1：

2：

その他2：使用塗料：大阪ガスケミカル/キシラデコール/バリサンダー